

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	UFFICI
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Porzione di immobile che si eleva su due piani fuori terra con relativo seminterrato
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Via Tancredi Galimberti 10/A - 13900 Biella

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1.4 Descrizione del rischio	Sede operativa/officina/magazzino
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Immobile composto da seminterrato, piano terreno (presenza officina), primo e secondo piano con a corredo recinzione, pavimentazione in autobloccanti, cabina elettrica e due tettoie, autolavaggio, serbatoio di gasolio da trazione fuori terra con erogatore e capacità 9.000 litri, serbatoio contenente AdBlue con erogatore della capacità di 5.000 litri, è stato installato un ulteriore serbatoio di gasolio da trazione fuori terra con erogatore e capacità 9.000 litri per cui ad oggi è in iter la fase di autorizzazione per l'utilizzo
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Via per Candelo 68 – 13900 Biella

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro

1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Fabbricato di un solo piano fuori terra di cui metà in muratura e metà in ferro) con a corredo 5 box destinati ad uffici o depositi, uno dei quali in muratura e gli altri in pannelli sandwich coibentati, tettoie in ferro e un piccolo fabbricato destinato a deposito attrezzi, serbatoio di gasolio da trazione mobile avente capacità di circa 438 litri. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Per Candelo 135/a – 13900 Biella

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Piccolo box in muratura e fabbricato aperto sui lati composto da tre corpi di cui uno elevato su due piani, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"

1.8 Altre caratteristiche costruttive

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Frazione Polto - Valdilana (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

1.1 Settore Merceologico

UTILITY

1.2 Categoria

RIFIUTI

1.3 Attività

RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1.4 Descrizione del rischio

Ecocentro

1.5 Descrizione Libera e dettagliata

Box ufficio in muratura dotato di servizi, tettoia, struttura dove sono riposte le presse, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti

1.6 Localizzazione del rischio **

PUNTUALE

1.7 Caratteristiche costruttive

Vedasi il documento denominato " Relazione"

1.8 Altre caratteristiche costruttive

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Località New York - Pray (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Piccolo box zona entrata, box ufficio con servizi, tettoia, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contenitori per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Località Paruzza - Cossato (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro

1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Piccolo box ufficio in muratura e fabbricato aperto destinato a ricovero attrezzature/mezzi, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Via al Monte - Viverone (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO	
1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Un box ufficio, un wc da cantiere, una tettoia, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Località Zanga - Cerrione (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI
1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1.4 Descrizione del rischio	Ecocentro
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Fabbricato in muratura destinato ad ufficio, tettoia, recinzioni e pavimentazione. Presenza di contanier per deposito temporaneo rifiuti
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Fraz. Maghetto - Mongrando (BI)

1. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

1.1 Settore Merceologico	UTILITY
1.2 Categoria	RIFIUTI

1.3 Attività	RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - DISCARICA
1.4 Descrizione del rischio	Gestione operativa, ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza della Discarica esaurita di RSU E RSAU
1.5 Descrizione Libera e dettagliata	Strada di accesso asfaltata, fabbricato in muratura destinato, al piano terreno, ad uffici ed al piano superiore ad abitazione custode, tettoia, impianto di estrazione biogas ed impianto estrazione percolato, cabina Enel. La superficie del fondo si estende su circa 220.000 mq con recinzione metallica 3 Km. La superficie interessata dalle vasche rifiuti è di 164.000 mq
1.6 Localizzazione del rischio **	PUNTUALE
1.7 Caratteristiche costruttive	Vedasi il documento denominato " Relazione"
1.8 Altre caratteristiche costruttive	
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO	Via XXV Aprile SN e n 7